

КОД РС	Описание
262152	Кабелерез 180мм для электромонтаж. работ до d6 бронир. кабеля НАУРА 200173
262153	Кабелерез 160мм для электромонтаж. работ до d4 бронир. кабеля НАУРА 201085
262154	Нож для снятия изоляции 8-28кв.мм (крюк) НАУРА 200031
262155	Нож для снятия изоляции 4-16кв.мм НАУРА 200038
262156	Нож для снятия изоляции 0.5-2.5кв.мм НАУРА 210620
262157	Нож для снятия изоляции 0.2-6кв.мм НАУРА 210695
262158	Пресс-клещи 0.5-2.5мм (концев. гильз) НАУРА 210820
262159	Пресс-клещи универс. (изол. /неизол. наконечник) НАУРА 210808
262160	Пресс-клещи 0.5-6мм (изол. наконечник) НАУРА 210761
262161	Пресс-клещи 0.5-4мм (концев. гильз) НАУРА 210763
262162	Пресс-клещи 0.25-6мм (концев. гильз) НАУРА 210841
262163	Пресс-клещи 6-50мм (шестигр.) НАУРА 210805
262164	Отвертка шлицевая 2.5x75мм VDE НАУРА 101910
262165	Отвертка шлицевая 3.5x100мм VDE НАУРА 101914
262166	Отвертка шлицевая 4x100мм VDE НАУРА 101916
262167	Отвертка шлицевая 5.5x125мм VDE НАУРА 101918
262168	Отвертка крестовая PH2 VDE НАУРА 101944
262169	Отвертка крестовая PH1 VDE НАУРА 101942
262170	Набор отверток крестовых VDE PH НАУРА 101999
262171	Набор отверток (смен. стержни) Варио VDE PH НАУРА 102000
262172	Пассатижи 185мм VDE НАУРА 211200
262173	Кусачки боковые 165мм VDE НАУРА 211204
262174	Тонкогубцы 200мм прямые VDE НАУРА 211208
262175	Нож для снятия изоляции (прямое лезвие) 50мм VDE НАУРА 200000
262176	Прибор для проверки наличия напряжения «Basic» 6-400В НАУРА 103800
262177	Отвертка-индикатор VDE/GS 125-250В НАУРА 100700
262178	Набор инструментов электромонтажника Tool belt VDE НАУРА 220211
262179	Сумка для инструментов «Варио» без содержимого (нейлон) НАУРА 102042

Артикул Наура
200173
201085
200031
200038
210620
210695
210820
210808
210761
210763
210841
210805
101910
101914
101916
101918
101944
101942
101999
102000
211200
211204
211208
200000
103800
100700
220211
102042